



JetViewSoft

Versionsupdate von V. 4.0.4 auf V. 4.0.6

We automate your success.

Version 1.00

März 2015 / Printed in Germany

Dieses Dokument hat die Jetter AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt.

Bei Änderungen, Weiterentwicklungen oder Erweiterungen bereits zur Verfügung gestellter Produkte wird ein überarbeitetes Dokument nur beigelegt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder von der Jetter AG für sinnvoll erachtet wird. Die Jetter AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Die im Dokument aufgeführten Logos, Bezeichnungen und Produktnamen sind geschützte Marken der Jetter AG, der mit ihr verbundenen Unternehmen oder anderer Inhaber und dürfen nicht ohne Einwilligung des jeweiligen Inhabers verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Erweiterungen	5
3	Beseitigte Software-Bugs	6
	Makro-Kommando ChangeStringValue wird nicht korrekt ausgeführt.....	6
	Laufzeit wird nicht gestartet, wenn der Projektname Sonderzeichen enthält.....	6
	Mausklicks zur Laufzeit werden nicht korrekt zugeordnet	6
	Windows-GDI-Ressourcen übersteigen kritisches Limit.....	7
	Die Konvertierung von zu Ressourcen gehörigen JVERIDs wird nicht immer korrekt ausgeführt	7
	Die Konvertierung von Inputdialog-Ressourcen bei numerischen Eingabefeldern fehlt	7
	Der Compiler erzeugt keine Fehlerausgabe, wenn eine Variable im Alarm-Trigger nicht korrekt konfiguriert ist.....	7
	Das Löschen von Ressource-IDs funktioniert nicht in allen Fällen.....	8
	Im Grid-Objekt benutzte Ressourcen werden in der Ressourceansicht nicht als verwendet angezeigt.....	8
	Die angezeigte Länge von String-Variablen ist nicht in allen Fällen korrekt.....	8
	IOP-Import erzeugt keine Masken	9
	Bei Farbauswahl werden keine benutzerdefinierten Farben abgespeichert und wieder verwendet.....	9
	Bei einem Button mit "runden Ecken" wird ein schwarzer Rand links, rechts und oben dargestellt.....	9
	In einer Alarm-Logdatei wurde fortlaufende Nummer nicht größer als in der Eigenschaft FixedInternalBuffer eingetragen.....	9
	Beim Makro-Kommando WriteVariable kann die Dateneingabe im zugehörigen Dialog nicht mit der Enter-Taste übernommen werden.....	10

1 Einleitung

Übersicht Version 4.0.6

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über neu hinzugekommene oder erweiterte Funktionen und die beseitigten Software-Bugs:

Funktion	Neu	Erweitert	Korrigiert
Makro-Kommando ChangeStringValue wird nicht korrekt ausgeführt			✓
Laufzeit wird nicht gestartet, wenn der Projektname Sonderzeichen enthält			✓
Mausklicks zur Laufzeit werden nicht korrekt zugeordnet			✓
Windows GDI-Ressourcen übersteigen kritisches Limit			✓
Die Konvertierung von zu Ressourcen gehörigen JVERIDs wird nicht immer korrekt ausgeführt			✓
Die Konvertierung von Inputdialog-Ressourcen bei numerischen Eingabefeldern fehlt			✓
Der Compiler erzeugt keine Fehlerausgabe, wenn eine Variable im Alarm-Trigger nicht korrekt konfiguriert ist			✓
Das Löschen von Ressource-IDs funktioniert nicht in allen Fällen			✓
Im Grid-Objekt benutzte Ressourcen werden in der Ressourceansicht nicht als verwendet angezeigt			✓
Die angezeigte Länge von String-Variablen ist nicht in allen Fällen korrekt			✓
IOP-Import erzeugt keine Masken			✓
Bei Farbauswahl werden keine benutzerdefinierten Farben abgespeichert und wieder verwendet			✓
Bei einem Button mit "runden Ecken" wird ein schwarzer Rand links, rechts und oben dargestellt.			✓
In einer Alarm-Logdatei wird die fortlaufende Nummer nicht größer als in der Eigenschaft FixedInternalBuffer eingetragen			✓
Beim Makro-Kommando WriteVariable kann die Dateneingabe im zugehörigen Dialog nicht mit der Enter-Taste übernommen werden			✓

2 Erweiterungen

Einleitung

Die vorliegende Version beinhaltet keine neuen Features.

3 Beseitigte Software-Bugs

Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die in der neuen Softwareversion beseitigten Bugs.

Makro-Kommando ChangeStringValue wird nicht korrekt ausgeführt

Laufzeit: Makrobefehl

Das Kommando ChangeStringValue wurde nicht korrekt ausgelesen. Das führte auch dazu, dass die restlichen Kommandos im betreffenden Makro nicht mehr korrekt abgearbeitet wurden

ID # 1659

Abhilfe/Workaround

-

Laufzeit wird nicht gestartet, wenn der Projektname Sonderzeichen enthält

Laufzeit: Autostart

Enthielt ein Projektname Sonderzeichen, wie z.B. ä, ü,..., dann konnte das Display diese Projekt nicht automatisch starten, wenn es eingeschaltet wurde.

ID # 3434

Abhilfe/Workaround

Sonderzeichen im Projektnamen vermeiden

Mausklicks zur Laufzeit werden nicht korrekt zugeordnet

Laufzeit: Bedienung

Mausklicks auf ein Grid-Objekt löste fälschlicherweise zusätzlich für andere Objekte ein OnClick-Event aus.

ID # 3966

Abhilfe/Workaround

-

Windows-GDI-Ressourcen übersteigen kritisches Limit

Entwurfszeit: Bedienung In größeren Projekten führte das Anzeigen von Objekten im Vorschaufenster bzw. das Anzeigen eines Tooltips für ein Objekt zu einem erhöhten Verbrauch von Windows GDI-Ressourcen. Bei längerer Arbeit mit JetViewSoft kam es zum „Einfrieren“ der Anwendung. Die Beseitigung des Fehlers führt auch zu einer besseren Bedienbarkeit in Projekten mit vielen Objekten im Objectpool.

ID # 3980

Abhilfe/Workaround JetViewSoft zwischenzeitlich beenden und neu starten.

Die Konvertierung von zu Ressourcen gehörigen JVERIDs wird nicht immer korrekt ausgeführt

Entwurfszeit: Ressourcenverwaltung Die Konvertierung von Ressourcen und JVERIDs wurde synchronisiert.

ID # 4195

Abhilfe/Workaround -

Die Konvertierung von Inputdialog-Ressourcen bei numerischen Eingabefeldern fehlt

Entwurfszeit: Projektkonvertierung Ressourcen für Inputdialoge numerischer Eingabefelder werden jetzt auch bei der Konvertierung berücksichtigt.

ID # 4196.

Abhilfe/Workaround -

Der Compiler erzeugt keine Fehlerausgabe, wenn eine Variable im Alarm-Trigger nicht korrekt konfiguriert ist

Compiler: Fehlerhafte Konfiguration nicht erkannt Bei der Konvertierung eines Projekts der Version 3.x wurden Tags eines Alarmservice nicht korrekt in Variablen konvertiert. Der Compiler hat den daraus resultierenden Fehler nicht angezeigt.

ID # 4196

Abhilfe/Workaround Nach einer Konvertierung die Trigger eines Alarmservice manuell korrigieren

Das Löschen von Ressource-IDs funktioniert nicht in allen Fällen

**Entwurfszeit:
Ressourcenverwaltung** Beim Löschen von Ressource-IDs über die Navigatorleiste wurden die Ressource-IDs zwar aus der Tabellenansicht gelöscht, jedoch beim Abspeichern der Ressourcdatei nicht entfernt.

In normalen Ressourcen: ist das Löschen erlaubt.
In Systemressourcen ist das Löschen unterbunden.
In Hardwareressourcen ist das Löschen nur im oberen Grid erlaubt.
Beim Löschen von Ressource IDs ist die Multiselektion erlaubt!

ID # 4215

Abhilfe/Workaround -

Im Grid-Objekt benutzte Ressourcen werden in der Ressourceansicht nicht als verwendet angezeigt

**Entwurfszeit:
Ressourcenverwaltung** Alle Ressourcen, die im Grid-Objekt in der letzten Spalte benutzt wurden, sind in der Ressourceansicht nicht als verwendet angezeigt worden.

Änderungen an einer Gridzellen-Ressource und an Inputdialog-Ressourcen für Gridzellen wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.

ID # 4216

Abhilfe/Workaround -

Die angezeigte Länge von String-Variablen ist nicht in allen Fällen korrekt

Entwurfszeit: Bedienung Wurde der für eine String-Variable hinterlegte Wert verkürzt, so wurde immer noch die Länge des alten Wertes angezeigt. Bei hinterlegter Ressource war der angezeigte Längenwert ebenfalls nicht korrekt.

ID # 4246

Abhilfe/Workaround -

IOP-Import erzeugt keine Masken

Entwurfszeit: Import Beim IOP-Import wurden keine Masken erzeugt.

ID # 4247.

Abhilfe/Workaround -

Bei Farbauswahl werden keine benutzerdefinierten Farben abgespeichert und wieder verwendet

Entwurfszeit: Bedienung In den Farbauswahl-Dialogen hinterlegte benutzerdefinierte Farben, werden nun gespeichert und stehen bei weiterer Farbauswahl zur Verfügung.

ID # 4251

Abhilfe/Workaround -

Bei einem Button mit "runden Ecken" wird ein schwarzer Rand links, rechts und oben dargestellt

Laufzeit: Darstellungsfehler Der Button wurde zur Laufzeit nicht korrekt dargestellt. Es war ein schwarzer Rand links, rechts und oben vorhanden, trotz gesetzter Properties NoBorder und SuppressBorder.

ID # 4252

Abhilfe/Workaround -

In einer Alarm-Logdatei wurde fortlaufende Nummer nicht größer als in der Eigenschaft FixedInternalBuffer eingetragen

Laufzeit: Alarmservice Wurde im AlarmService unter ServiceProperties bei der Alarmlist ein Wert für FixedInternalBuffer gesetzt, dann wurde in die Log-Datei für die Spalte No. keine fortlaufende Nummer > FixedInternalBuffer geschrieben.

ID # 4389

Abhilfe/Workaround -

Beim Makro-Kommando WriteVariable kann die Dateneingabe im zugehörigen Dialog nicht mit der Enter-Taste übernommen werden

Entwurfszeit: Bedienung War der Fokus in der NewValue-Combobox oder bei SelectBits, dann konnte der Write/ReadVariable-Dialog nicht mit RETURN übernommen werden.

ID # 4464

Abhilfe/Workaround

-

Jetter AG
Gräterstraße 2
71642 Ludwigsburg | Germany

Tel +49 7141 2550-0
Fax +49 7141 2550-425
info@jetter.de
www.jetter.de

We automate your success.